



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Proxitron

Enapart は常に、顧客に最高の価格と供給のタイミングを提供するよう努めています。弊社は、必ずしも公式の販売代理店または製造業者ではありませんが、OEMとスペアパーツのみを販売しています。表示されているすべての商標および部品番号は、それぞれの所有者に帰属します。

### ブランド商品

商品名	説明
<a href="#">2021D</a>	G 誘導型近接スイッチ
<a href="#">2052N-5 IKN 070.05 G</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2052Q-5</a>	近接スイッチ
<a href="#">Nr. 2065U Type IKQ 100T.38 GS4 (Teach)</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2331H</a>	Induktiver アナログセンサー
<a href="#">2376E IKL 015.04 GH</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2377C-5 IKL 015.05 GH</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2446H IKU 021T.28 GS4</a>	誘導式センサーstripp
<a href="#">2451F, Type: IKU 031T.28 GS4 (Teach)</a>	誘導型センサstripp
<a href="#">8032B</a>	
<a href="#">8032B / FKM 230.13 GS4</a>	エアフローモニター
<a href="#">8381BT</a>	
<a href="#">9842J (ST 043/3-10PURH)</a>	
<a href="#">8041A FKM 230.18 GS4</a>	エアフローモニター
<a href="#">IKM 070.33 G</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKN 070.05 G 2 m Kabel</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IKUD 031.28 G S4</a>	誘導センサーバー
<a href="#">LLK4</a>	光ファイバケーブル
<a href="#">2331H (MKK 050.194 S4 SA1 (-pol.))</a>	アナログ誘導センサー
<a href="#">OAA 703</a>	光ファイバケーブル用オプティクス
<a href="#">OKS 7 T10.14 S9</a>	Piro S 赤外線センサー
<a href="#">OSA 6747.13 G S5 / 61340</a>	ピロス赤外線センサー
<a href="#">R5T285L383-003(1/4)-00-8HN34</a>	
<a href="#">2474A ( IDL 015.05 G )</a>	誘導性速度モニタ
<a href="#">9848A</a>	誘導センサー
<a href="#">2193B (IKU 341T.38 GS4)</a>	誘導型エリアセンサ
<a href="#">9841D (ST 041/4-2)</a>	接続ケーブル
<a href="#">2451A (IKU 031.28 GS4)</a>	誘導センサーバー
<a href="#">2190G Type IKU 131T.38 G</a>	誘導面センサ
<a href="#">2092G Type IKU 251T.38 G</a>	誘導型表面センサー
<a href="#">2049Q</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">2409E</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">2490A IKU 015T.28 GS4</a>	誘導センサーstripp
<a href="#">8032B Type: FKM 230.13 G S4</a>	エアフローモニタ
<a href="#">IKZ 475.33 GS4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKZ 475.33 G S4 F / 2409F</a>	誘導式近接スイッチ

商品名	説明
<a href="#">ZSU A01.82</a>	スピードモニター
<a href="#">IKN 070.05 G 5 m Kabel</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">2229H-5</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">2319E</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">2319Q-5</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">2159M MKZ 120.59</a>	誘導型アナログセンサ
<a href="#">IKN 070T.38 GN S4 2050C</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">FKE 604.18 GS4 8382BT</a>	
<a href="#">GS4 2451A</a>	誘導センサーストリップ
<a href="#">2409F</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2409E Type: IKZ 475.33 G S4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKZ 807.23 GH 2491B</a>	
<a href="#">6410A</a>	レッド赤外線センサー
<a href="#">9816B HM 2</a>	関節取り付けフット
<a href="#">9816B</a>	関節式取り付けフット
<a href="#">2451A</a>	誘導センサーストリップ
<a href="#">2491B</a>	
<a href="#">IKK 050.38 GS4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">FKM 231.13 G S4 / 8043B</a>	空気流量モニタ
<a href="#">IKK 060.38 G S4</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">2452A</a>	誘導式センサーバー
<a href="#">IKL 025.33 GHS4</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">ST041/4-5H</a>	PPケーブル
<a href="#">MKZ 120.59 (2159M)</a>	
<a href="#">KKH 020.04 G</a>	
<a href="#">ST 043/3-10PURH (9842J)</a>	S4クラッチ
<a href="#">FKM 130.13 G (8008A-5)</a>	
<a href="#">IKL 015.33 GH (2319D-10)</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IKL015.33GH (23119D-15)</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">Art.Nr.: 2331F , Type: MKK 050.190 S4</a>	アナログ誘導センサー
<a href="#">IPOH150.38 GS4</a>	
<a href="#">FKM 230.13 G</a>	air flow sensor
<a href="#">p/n 2052N Type IKN 070.05 G</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2319D-5</a>	
<a href="#">Type: IKN 070T.38 GS4 ( Art. Nr.2049T )</a>	近接スイッチ
<a href="#">Type: LLK 2 ( Art. Nr. 6436F)</a>	光ファイバーケーブル
<a href="#">IKM 070T.38 GS4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">ST 041/4-2</a>	アクチュエータ
<a href="#">2319D</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKU 031.28 G S4</a>	誘導センサーバー
<a href="#">MKK 050.194 S4</a>	アナログ誘導センサー
<a href="#">FKF 604.18 GS4</a>	流量センサ
<a href="#">2331G</a>	
<a href="#">IKZ 807.23 GH5 (Art. 2491D)</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">2065S Type IKQR 100T.38 MG</a>	誘導式近接スイッチ

商品名	説明
<a href="#">6302B</a>	
<a href="#">9850R</a>	
<a href="#">9828R</a>	
<a href="#">9861F</a>	
<a href="#">LAB 201.5 L</a>	
<a href="#">2002G-20 Type IKH 020.05 GH</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">FKEN 604.18 GS4</a>	
<a href="#">2065W Type IKQA 100T.38 MG</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">5116A Type LTZ 185.28 GS4</a>	光センサー
<a href="#">2319D-20</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IKOH 101.05 GS5 (2060L)</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">6048A</a>	光ケーブル用オプティクス LLK
<a href="#">6436F</a>	光ファイバーケーブル
<a href="#">FKM 230.12 GS4</a>	エアフローモニタ
<a href="#">IKQ 100T.38 GS4</a>	誘導近接センサ
<a href="#">LSB 201.53 GLK</a>	ピロス使い捨てライトバリア
<a href="#">2450D</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">2413B-15</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IKZ 307.28 GH</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">2452G Type IKU 051T.28 GS4 L</a>	誘導センサストリップ
<a href="#">IKL 015.33GH (2319D-15)</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IKZ 301 28GH</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">IKZ 182.23 GH</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">OKA 704.05 G</a>	赤外線センサー
<a href="#">IKU245.33G ( Teil -Nr. 2091C )</a>	誘導型表面センサー
<a href="#">IKU 031.28 G54</a>	SENSOR STRIP
<a href="#">IKU 325T.38 GS4</a>	誘導型エリアセンサ
<a href="#">IKU 225.33G</a>	誘導型エリアセンサ
<a href="#">IKU231.33G</a>	誘導型エリアセンサ
<a href="#">2052Q</a>	誘導式近接スイッチ
<a href="#">FKE 604.18 G Art. 8382AT</a>	フローセンサー F6、G 1/2"
<a href="#">IKU 8101T.38 G S4</a>	誘導型表面センサ
<a href="#">IKU 885T.38 G S4</a>	誘導型表面センサ
<a href="#">9812A</a>	クランプ
<a href="#">2374X-5, Type: IKZ 302.28 CG</a>	近接スイッチ。
<a href="#">9841D, Type: ST 041/4-2</a>	2mケーブル付きアングルカップリング
<a href="#">IKV 015.23 GS4</a>	センサー
<a href="#">IKV 025.23 GS4</a>	センサー
<a href="#">ST 041/3-2</a>	2mケーブルとのカップリング
<a href="#">FKF604.18GS4 /ecz</a>	
<a href="#">2369A ZSU A01.82</a>	スピードモニター
<a href="#">OKB 2047.18 G</a>	ピロス赤外線センサー
<a href="#">IKLT 015.38 GH</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">6920E</a>	Piros S赤外線センサー/パイロメータ
<a href="#">9847B</a>	メスコネクタ

商品名	説明
<a href="#">6913E</a>	取り付けユニットは調節可能
<a href="#">6913I</a>	OKSパイロメータ用インタフェースケーブルおよびソフトウェア
<a href="#">6450A</a>	ピロス赤外線センサー
<a href="#">6050A</a>	光学系
<a href="#">9850J</a>	メスコネクタ
<a href="#">9816D</a>	ピロス取り付けブラケット
<a href="#">6913G</a>	レーザーパイロットライトアタッチメント
<a href="#">9828H</a>	アクセサリ取り付け用アダプター M40
<a href="#">9828A</a>	チューバス
<a href="#">2369B ZSU A01.52</a>	速度モニター
<a href="#">2490C IKU 015T.28 GS4 L</a>	誘導式センサーバー
<a href="#">IKOH 100T.38 GS4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKL 015.33 GN</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">FKM 230.19</a>	
<a href="#">ST 041/5-10 (9850H)</a>	
<a href="#">6302C OXA 2029.3A GK S4</a>	Piros赤外線センサー
<a href="#">9850C ST 043/5-2</a>	
<a href="#">9861F SIC 485U S6</a>	インターフェースコンバータ
<a href="#">2409H</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">LAB 600.3 S4</a>	
<a href="#">LSB 600.38 GV S4</a>	
<a href="#">IKU 881T.38 G S4</a>	誘導面センサー
<a href="#">6417A</a>	センサー
<a href="#">IKU 051.28 GS4</a>	
<a href="#">9816G</a>	取り付けブラケット
<a href="#">9816I</a>	取り付けブラケット
<a href="#">2046D-3</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2046D-5</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">6036G / OAC 204 M</a>	LLK接続による記録光学系
<a href="#">2323A</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2474D (IDL 010.05 G)</a>	誘導速度モニター
<a href="#">9614B</a>	延長接続ケーブル
<a href="#">IKOA 120.38 GS4 / 2314C</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">6436I</a>	光ファイバーケーブル
<a href="#">9844B</a>	S5 カップリング
<a href="#">IKOA 120.38 GS4F / 2314F</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2600B MXL 025.194 S4</a>	誘導型アナログセンサー
<a href="#">2601B MXZ 475.194 S4</a>	誘導型アナログセンサー
<a href="#">IKL 015.38 G S4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2374G-10</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKN 070.05G/2052N</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">8382AT Type: FKE 604.18 G</a>	フロースセンサー F6、
<a href="#">p/n: 6202E Type: OKA 0529.38 G S4</a>	ピロス赤外線センサー
<a href="#">P/N: 2002P-5 Type: IKH 020.05 GH</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKK060.38G</a>	誘導センサー

商品名	説明
<a href="#">IKQ 015.38G</a>	誘導センサー
<a href="#">IKQ 021.05 G</a>	
<a href="#">OKB 2047.63 LK</a>	
<a href="#">Nr.2377C-5 Type IKL 015.05 GH</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKC 100.33 G</a>	誘導型エリアセンサー
<a href="#">Nr. 2065Z-5C Type IKQ 100T.38 G</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">MKZ 471.194 S4 / 2330F</a>	誘導型アナログセンサー
<a href="#">MKH 035.19 S4</a>	誘導型アナログセンサー
<a href="#">2323P-5 (IKLT 020.05 GH1)</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2354E IKQ 100.38 G S4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">ST S5-DC/4-5 / 9844B</a>	カップリング
<a href="#">IKL 015.33 GH S4 / 2319G</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKU 031T.28 GS4 L</a>	誘導センサーバー
<a href="#">5041A</a>	スルービームセンサ送信機
<a href="#">5040C</a>	スルービームセンサーレシーバー
<a href="#">6049A</a>	ライトガイドケーブル用光学部品 LLK
<a href="#">FKF 704.86 G</a>	フローセンサー F7、G 3/4インチ
<a href="#">2510A</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">OXS 402T.2A G S8</a>	
<a href="#">ST S8-2</a>	S8 (M12) カップリング
<a href="#">SIC 485U 9861B</a>	インターフェースコンバーター
<a href="#">ST S8 S4/5-2</a>	接続ケーブル
<a href="#">IKN 070T.38 GS4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">Nr. 2377M Type IKL 015.04 GH1</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">ST S9/5-2</a>	カップリング
<a href="#">IDL 015.28 G</a>	誘導式速度モニター
<a href="#">MXK 050.194 H1 S4</a>	誘導型アナログセンサー
<a href="#">8032A</a>	エアフローモニター
<a href="#">IKOH 100.05 GS5</a>	誘導型近接センサー
<a href="#">MXK 060.194 S4</a>	誘導型アナログセンサー
<a href="#">2510A IPN 105.38 G S4</a>	誘導型近接センサー
<a href="#">ART-NR: 6410A-10 / TYPE OKA 204.05 G</a>	パイロス赤外線センサー
<a href="#">IKK 060.17 G</a>	誘導型近接センサー
<a href="#">IKK 060T.38 G</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2421F</a>	
<a href="#">#0KB 2029.38 G S4 ART# 6204E</a>	
<a href="#">9842P ST 043/4-5H</a>	PP ケーブルとのカップリング
<a href="#">TYPE# HM 2 ART# 9816B</a>	ジョイント取り付けフット
<a href="#">IKU 215T.38 G S4</a>	誘導型エリアセンサー
<a href="#">5200G</a>	
<a href="#">9851K</a>	
<a href="#">9855B</a>	
<a href="#">9861E</a>	
<a href="#">9828S</a>	
<a href="#">ST 043/4-2</a>	

商品名	説明
<a href="#">9828R OL 35</a>	
<a href="#">OKA 2029.38 G S4 (6204D)</a>	ピロス赤外線センサー
<a href="#">OKB 2069.18 GLK</a>	
<a href="#">IKL 020.33 GH1 2413W-15</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">LLAB 600.3 S4</a>	
<a href="#">IKU 011T.28 G S4, P/N: 2405J</a>	
<a href="#">IKU 021.28 G S4, P/N: 2446C</a>	
<a href="#">2465A /IKZ 122.23 GH3</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">6204E</a>	フォトセルモデルピロス赤外線センサー
<a href="#">IKK 060T.38 G S4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2012V</a>	
<a href="#">IKL 010.05G</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">2481B / IKON 125.05 G S5</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">MKZ 471.19 S4 2330A</a>	誘導型アナログセンサー
<a href="#">2333D</a>	
<a href="#">IKZ 301.23 GH4 / 2469B-10</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">OKA 204.05 GS5</a>	
<a href="#">LSA 201.53 GK</a>	Piros ワンウェイライトバリア
<a href="#">OSA 6747.18 G</a>	赤外線センサー
<a href="#">IKU 341.38 G S4</a>	誘導型エリアセンサー
<a href="#">OKA 203 33 G (6109A)</a>	
<a href="#">2474A-10</a>	誘導センサー
<a href="#">9828U</a>	
<a href="#">2004D-5</a>	
<a href="#">5038C</a>	一方向光電受信機,
<a href="#">5037E</a>	一方向光バリア送信機
<a href="#">LXUA 600.3A GV S8</a>	ユニバーサルライトバリア
<a href="#">9850N</a>	
<a href="#">9853B</a>	パワーサプライ
<a href="#">9851E</a>	
<a href="#">2405G IKU 011.28 G S4</a>	
<a href="#">IKL 015.33 GH (20m cable)</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKOH 100.38 GS4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKUS 010.23 G S49</a>	誘導センサーストリップ
<a href="#">LMB 101</a>	レーザー距離センサー
<a href="#">ST S12-10S</a>	
<a href="#">SIC 485UD</a>	
<a href="#">KSS HJI 08</a>	
<a href="#">KSV M20H</a>	
<a href="#">KS KR 16/13</a>	
<a href="#">6920E / OKS 4 GA13.14 S9</a>	
<a href="#">9847B ST S9/5-2</a>	カップリング
<a href="#">6913B DAK 302</a>	冷却ジャケット
<a href="#">6913E DAK 305</a>	取り付け角度調整可能
<a href="#">9999D</a>	パイロメーターの試験証明書

商品名	説明
<a href="#">2503A IPK 080.38 G S4</a>	
<a href="#">Art:2046F-5 -IKK 060T.38 G</a>	
<a href="#">2029S</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">6436L</a>	光ファイバーケーブル
<a href="#">IKL 010.33 GH 2434H-10</a>	センサー、近接
<a href="#">6410A-10 OKA 204.05 G</a>	赤外線センサー
<a href="#">IKC 235.38 G S4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IKC 200.38 G S4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">IPN 105.38 GS4 (2510A)</a>	プロキシトロンスイッチ
<a href="#">IKJ 050.38 G S4</a>	
<a href="#">IKU 131T.38 G S4</a>	誘導型エリアセンサー
<a href="#">2354B</a>	
<a href="#">IKL 025.38 GH S4</a>	誘導型近接スイッチ
<a href="#">6204E OKB 2029.38 G S4</a>	
<a href="#">HM2 / 9816B</a>	光センサー用関節取付脚
<a href="#">IKU 881.05 MG</a>	
<a href="#">9859F / CBA 107</a>	AC/DC 変換器
<a href="#">9844Q / ST 043/4-25H</a>	
<a href="#">IKU 015T.28 GS4/2490A</a>	センサー
<a href="#">2376E</a>	近接センサー
<a href="#">IKU 875.38 G S4 / 2219B</a>	sensor